

Protokoll zur Begutachtung

- Erstbegutachtung Nachbegutachtung
 Wiederbegutachtung Anlassbezogene Begutachtung

Ablaufdatum der letzten AMS BAU-Bescheinigung: 09.07.2020

Aktenzeichen: 10.607.053.644

Unternehmen: Industrieservice Lausitz GmbH & Co. KG

Anschrift: Im Kraftwerk, 02943 Boxberg/O.L.

Unternehmerin/
Unternehmer:

Frau Ramona Schuppert

AMS-Person:

Herr Ronald Schuppert

Begutachterin/
Begutachter: Dipl.-Ing. Annett Fiedelak

Co-Begutachterin/
Co-Begutachter: _____

AMS BAU Stand:
mit Ergänzung

- 01/2015
 SCC* SCC** SCCP
 DIN ISO 45001

Begutachtung von:

Gesamtunternehmen

Abweichender Geltungsbereich (Niederlassung,
Geschäftsbereich, Standort etc.)

Begutachtung am:

08.07.2021 in der Zeit von: 9.00 - 16.00

Begutachtung der Organisation:

Industrieservice Lausitz GmbH & Co. KG
Im Kraftwerk
02943 Boxberg O/L
Tel./Fax 035774/55819, 55820

Begutachtung der
Baustelle(n)/Objekt(e):

Kraftwerk Boxberg, Block R
Im Kraftwerk
02943 Boxberg



Begutachtungsprotokoll

Unternehmensdaten zum Zeitpunkt der Begutachtung:

Gewerbebezweig(e): Gerüstbau

Weitere Tätigkeitsfelder:

keine

Unfallhäufigkeit:

8,71

Beschäftigte insgesamt:

42

Beschreibung des Unternehmens:

Geschäftsführung/
verantwortliche Person:

Frau Ramona Schuppam

Auftraggeberstruktur:

100% Industrie

Strategien/Ziele:

Gemindhaltung der MA; Erhalt des Firmen

Geografischer Wirkungsbereich:

Deutschland

Nachunternehmen/Leihpersonal:

keine

Weitere Managementsysteme:

- DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
- DIN ISO 14001 Umweltschutzmanagement
- DIN ISO 19600 Compliancemanagement
- DIN ISO 27001 Informationstechnikmanagement
- DIN ISO 45001 Arbeitsschutzmanagement
- DIN ISO 50001 Energiemanagement
- SCC
- SCC^P
- Meisterhaft fünf Sterne

1109



Begutachtungsprotokoll

Begutachtungsfeststellungen

Empfehlungen:

AS 6: Die Anzahl der Einheiten sollte erhöht werden, um Ausfälle zu kompensieren.

Hinweise (bei Wiederbegutachtung, in der Regel nach 3 Jahren, zu berücksichtigen):

AS 5: Die Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung hat nachweislich spätestens nach Ablauf von 12 Monaten zu erfolgen.

Nebenabweichungen (bei Nachbegutachtung zu berücksichtigen):

zu erfüllen bis:

[Empty table with 2 columns and 5 rows, crossed out with a diagonal line]

Die festgestellten Nebenabweichungen sind durch das Unternehmen bis zum festgelegten Termin zu erfüllen, schriftlich nachzuweisen und ggf. durch die BG BAU zu überprüfen.

Hauptabweichungen (eine Hauptabweichung ist ein KO-Kriterium und muss bei der AMS BAU- Begutachtung abgestellt sein):

zu erfüllen bis:

[Empty table with 2 columns and 5 rows, crossed out with a diagonal line]

Hauptabweichungen begründen ein Nichterteilen der AMS BAU-Bescheinigung.

1109



Begutachtungsprotokoll

Anmerkungen:

Die Begutachtung ist positiv verlaufen.

Die Ausstellung der Bescheinigung wird seitens der Begutachterin bzw. des Begutachters

empfohlen.

nach Beseitigung der Nebenabweichungen empfohlen (siehe hierzu Seite 3).

nicht empfohlen.

Das Unternehmen erhält eine Kopie des Protokolls. Die Begutachtungsfeststellungen wurden den Beteiligten mündlich mitgeteilt. Der endgültige Bericht geht auf dem Postwege zu.

Mit der Unterschrift bestätigen die Teilnehmenden die Richtigkeit der im Protokoll gemachten Angaben und den ordnungsgemäßen Begutachtungsablauf gemäß dem Begutachtungsverfahren nach AMS BAU bzw. AMS BAU + SCC*/SCC**/SCC^P bzw. AMS BAU + DIN ISO 45001.

Teilnehmende:

Name, Vorname

Funktion

Unterschrift

Dipl.-Ing. Annett Fiedelak

Begutachterin/Begutachter

Frau Ramona Schuppam

Inhaberin

Annett Fiedelak
Ramona Schuppam

1109

